



WWW.NXWERKS.EU

OBSAH

VAROVÁNÍ/PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI	3
BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ	4
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	5
KONSTRUKCE PISTOLE X-68	6
RYCHLÝ PIERCINGOVÝ SYSTÉM CO2	7
NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ ZÁSOBNÍKU	8
STŘELBA	9
NÁVOD K POUŽITÍ	9
TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ PISTELLE X-68	10
CESTOVÁNÍ SE PISTELLE X-68	11
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	12
ZÁRUKA	13
RIZIKA	14

VAROVÁNÍ/PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI

Tento paintballový značkovač není hračka a společnost NxWerks ji poskytuje s tím, že kupující přebírá plnou odpovědnost za jakékoli nebezpečné zacházení nebo činnosti, které by mohli porušovat platné zákony nebo předpisy. Společnost NxWerks nenese odpovědnost za jakékoli zranění osob, škody na majetku nebo ztráty na životech způsobené používáním tohoto výrobku za jakýchkoliv okolností, včetně úmyslného, neopatrného, nedbalostního nebo náhodného výstřelu.

Obsah této příručky může být změněn bez předchozího upozornění. Společnost NxWerks je oprávněna vylepšovat a upravovat produkty, aniž by byla povinna aktualizovat dříve prodané položky.

Pokud jako uživatel odmítnete převzít odpovědnost, společnost NxWerks vás žádá, abyste se zdrželi používání paintballového značkovače NxWerks. Používáním tohoto vrhače Pistelle X-68 zbavujete společnost NxWerks veškeré odpovědnosti spojené s jejím používáním.



VAROVÁNÍ:

- Uživatel a všechny osoby v dosahu musí používat ochranu očí.
- Obsluha a manipulace paintballového značkovače je povolena pouze osobám starším 18 let.
- Před použitím si přečtěte všechna upozornění, varování a návody k obsluze a porozumějte jim.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

1. Před použitím se ujistěte, že plně rozumíte fungování paintballového značkovače NxWerks.
2. Při neopatrném používání může dojít k těžkému zranění nebo smrti. Značkovač by neměly používat osoby mladší 18 let, nebo pod vlivem omamných, či psychotropních látek.
3. Značkovač NxWerks není hračka a nikdy by neměl být ponechán bez dozoru, nebo v dosahu dětí. Při přepravě nebo nošení, by měl být značkovač vždy řádně zajištěn a uschován. Nikdy značkovač nenoste viditelně na veřejnosti, jelikož může být zaměněn se střelnou zbraní!
4. Nikdy nemiřte značkovačem NxWerks na žádnou osobu nebo zvíře, s výjimkou použití v případě krajní nouze.
5. Nikdy nemiřte značkovačem NxWerks na nikoho nebo něco, na co nemáte v úmyslu střílet.
6. Výstřel, který zasáhne hlavu, krk nebo páteř, může způsobit vážné nebo trvalé zranění. V krajních případech také smrt.
7. Uživatel značkovače NxWerks a všechny osoby v cílovém prostoru, nebo jeho blízkosti by měly pokud možno nosit ochranné brýle. Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby střely neopustily cílový prostor a neohrozily žádnou osobu, zvíře nebo majetek v okolí, včetně přilehlých pozemků a veřejných chodníků nebo silnic.
8. Rozsah provozních teplot je -6 °C až 49 °C. Nenechávejte hnací médium CO₂ ani značkovač NxWerks s nainstalovaným CO₂ médiem při teplotách mimo tento rozsah.
9. Nepokoušejte se opravovat značkovač NxWerks. V případě poruchy se obraťte na zákaznický servis BraveTech nebo navštivte stránky www.brave-tech.cz, kde vám s případnými technickými problémy poradí profesionálové.
10. Nikdy nespolehejte na mechanickou bezpečnostní pojistku značkovače, která zabrání náhodnému výstřelu. Mechanické zařízení může selhat, proto je pro předcházení nehodám zásadní dodržovat všechna varování, bezpečnostní opatření a postupy.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Žádný výrobek není účinný na 100 %.
2. V případě, že musíte v případě krajní nouze použít značkováč NxWerks, co nejrychleji se po použití dostaňte z dosahu nebezpečí.
3. Značkováč skladujte na bezpečném a suchém místě.
4. Dávejte pozor na osoby, které se během střelby nacházejí za vaším cílem nebo v jeho okolí.
5. S každým značkováčem NxWerks zacházejte, jako by byl nabitý, a nespolehejte se zcela na bezpečnostní pojistku.
Nikdy se nedívejte přímo do hlavně značkováče NxWerks.
6. Dokud nebudete připraveni ke střelbě, držte prst mimo spoušť.
7. Před odstraňováním problémů vždy vyjměte střely a hnací médium CO₂.
8. Střelba ze značkováče NxWerks bez projektilu může způsobit zranění, zejména na krátkou vzdálenost.
Nikdy nestřílejte ze značkováče NxWerks na hlavu osoby, i když je hlaveň a zásobník prázdný.

NÁVOD K POUŽÍTÍ

KONSTRUKCE PISTOLE X-68



RYCHLÝ PIERCING SYSTÉM

System narážení hnacího média CO2

VAROVÁNÍ

Když tlak hnacího média CO2 klesne pod určitou hodnotu, značkovač přestane střílet.

Buďte opatrní - **pokud bude značkovač vystaven zvýšené teplotě**, může se **tlak zvýšit natolik**, že značkovač bude schopen **opět střílet**.

POZOR

- Po použití vždy vyjměte hnací médium CO2.
Pokud je bombička CO2 propíchnutá a není vyjmuta, může dojít k předčasnému opotřebení těsnění hnacího média a následnému úniku plynu CO2.
- Neskladujte značkovač s proraženou lahví CO2 instalovanou ve značkovači.
Takto uskladněný značkovač může způsobit předčasné opotřebení těsnění a následný únik plynu hnacího média.

Odpalovací zařízení lze skladovat s nainstalovanou nepoužitou (neproraženou) bombičkou CO2.



- Otočte rychloupínacím uzávěrem 3 v I proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnil.
- Vložte do komory zcela novou 12g bombičku CO2. Ujistěte se, že hrdlo bombičky směřuje k rychlopropichovacímu uzávěru
- Otáčejte uzávěrem ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Neutahujte ji příliš silně
- Po instalaci 12g bombičky CO2 silně stiskněte dlaní uzávěr 3 v kroku 1, abyste bombičku propíchli..
- Nyní je značkovač nabitý. Kdykoli jste připraveni jej použít, zatáhněte pojistku spouště společně se spouští.

NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ ZÁSOBNÍKU



1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na pravé straně značkovače.
2. Podle směru zasuňte vodítko pružiny zásobníku do jeho polohy.
3. Zásobník se vysune z komory.
4. Nabijte projektily ráže .68 (paintballový kalibr).
5. Podle pokynů vložte zásobník zpět do komory.

POZOR:

NEVKLÁDEJTE PLNÝ ZÁSOBNÍK, POKUD V HLAVNI ZŮSTÁVÁ PROJEKTIL. TATO AKCE ZPŮSOBÍ ZASEKNUTÍ ZNAČKOVAČE.

STŘELBA

1. Než se pokusíte značkovač používat, pečlivě si přečtěte všechna varování a pokyny.
2. Namiřte značkovač na zamýšlený cíl.
3. Zatáhněte pojistku spouště spolu se spouští, kdykoli jste připraveni ji použít.

PŘÍPRAVA KE STŘELBĚ

1. Nainstalujte láhev s CO₂ (viz "RYCHLÝ SYSTÉM PIERCINGU CO₂" na straně 7).
2. Přidejte zásobník s požadovaným typem a počtem střel (viz "NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ ZÁSOBNÍKU" na straně 8).
3. Vložte zásobník do značkovače (viz "NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ ZÁSOBNÍKU" na straně 5).
4. Namiřte značkovač na zamýšlený cíl.
5. Pro vystřelení projektilu stiskněte spoušť až na doraz.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte značkovač při teplotě nad 48 °C, může to mít za následek nebezpečnou rychlost výstřelu.

Rychlost výstřelu se může lišit v důsledku vlivu teploty na tlak CO₂, což může ovlivnit vzdálenost výstřelu.

NÁVOD K POUŽÍTÍ

TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ ZNAČKOVACHE NXWERKS

1. Správné držení pomáhá optimalizovat spolehlivost, přesnost a pohodlí.
2. Nedotýkejte se spouště, dokud značkováč nezamíří na zamýšlený cíl a dokud nejste připraveni ke střelbě.



CESTOVÁNÍ SE ZNAČKOVÁČEM NXWERKS

Značkovač NxWerks je designován jako plynová paintballová zbraň, určená na rekreační a tréninkovou střelbu.

Před cestováním do jiných zemí se prosím seznámte s platnými zákony a omezeními, které mohou na tento typ značkovače spadat.

Mějte také na paměti, že toto zboží může být také regulováno během cestováním letadlem.

Doporučujeme, vedle možných legislativních omezení ostatních zemí, projednat podmínky přepravy tohoto zboží také přímo s dopravcem.

VAROVÁNÍ

Neskladujte při teplotách nad 49°C.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ZÁVADA

MOŽNÉ ŘEŠENÍ

Značkovač nestřílí

Tlaková láhev CO2 chybí nebo je prázdná

Vyjmutí/instalace čerstvé lahve CO2

Spoušť se zasekla v poloze vpřed

Zaseknutí projektilu

Vyjměte láhev CO2 a poté opatrně odstraňte překážku pomocí kartáče na hlavni, pokud je to bezpečně možné.

Objekt v hlavni

Případná překážka: pokud je to bezpečně možné, odstraňte ji.

Prázdný zásobník

Vyjměte prázdný zásobník. Vyčistěte závěr. Nasadte nabitý zásobník.

Značkovač vystřelí, ale žádný projektil nevystřelí.

Překážka v zásobníku

Vyjměte válec CO2 a se, že se zásobník volně a zcela zasune nahoru.

Překážka v hlavni nebo zaseknutí střely

Vyjměte láhev CO2 a poté opatrně odstraňte překážku pomocí kartáče na hlavni, pokud je to bezpečně možné.

6. střela v závěru

Vyjměte zásobník a stiskněte tlačítko indikátoru závěru.

Zásobník nelze zasunout až do konce

Objekt v hlavni

Možná překážka, pokud je to možné, odstraňte ji

Zásobník otočený opačně

Ujistěte se, že je zásobník správně orientován pomocí zásobníkové šachty.

Tlaková láhev CO2 se propíchne bez stisknutí spouště

Tlaková láhev CO2 nebyla před zašroubováním uzávěru zcela zasunuta do komory.

Vyjměte/nainstalujte čerstvou láhev CO2 a dbejte na to, abyste láhev CO2 před opětovným zašroubováním víčka zcela přitlačili k zadní části komory.

Odpalovací zařízení vydává po proražení lahve CO2 syčivý zvuk.

Uvolněný závěr CO2

Instalace lahve CO2", kde najdete pokyny pro správnou instalaci (viz strana 7).

ZÁRUKA SPOLEČNOSTI Cleverware, s.r.o. (PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY)

Záruka společnosti Cleverware opravňuje maloobchodního spotřebitele k tomu, aby nechal vzduchovou pistoli NxWerks opravit nebo vyměnit do 24 měsíců od data nákupu, pokud k poškození došlo v důsledku vad materiálu nebo zpracování.

Tato záruka se vztahuje na všechny výrobky NxWerks zakoupené prostřednictvím autorizovaného prodejce a bude uznána za předpokladu, že byly dodrženy všechny pokyny v návodu k výrobku. Záruka zaniká, pokud dojde k převodu vlastnictví vzduchovky (neplatí pro nákup použité / použité).

Záruční opravy se provádí v servisním středisku prodejce. Doporučujeme, abyste si po dobu trvání záruky ponechali všechny předměty, které byly dodány s výrobkem, včetně všech dokladů a originálních obalů.

Vrácení, výměna a oprava výrobků se provádí podle podmínek stanovených prodejci v souladu s podmínkami této záruky. (Obchodní podmínky prodejce)

Prodej v České republice

Na tento výrobek je poskytována záruka na materiálové a výrobní vady po dobu 24 měsíců od data zakoupení v maloobchodě.

CO NENÍ ZAHRNUTO

- Převážné poplatky za zaslání poškozeného výrobku do opravy autorizovaného prodejce společnosti NxWerks.
- Převážné poplatky za odeslání dílů.
- Výměna izolačních těsnění.
- Poškození způsobené jakoukoli činností, která je jasně zakázána v části "Nedělejte to" v návodu k obsluze výrobku.
- Fyzické poškození způsobené nadměrnou silou, včetně poškození způsobeného pádem výrobku nebo použitím nadměrné síly.
- Poškození propichovací hlavice bombičky CO2 způsobené nadměrným utažením upevňovacího šroubu lahve.
- Poškození způsobené ponořením výrobku do kapalin nebo jiných cizích prvků nebo vystavením výrobku jejich působení.
- Škody způsobené požárem, přírodní katastrofou apod.

PŘEVZETÍ RIZIKA KONCOVÝM UŽIVATELEM

Před použitím je uživatel povinen zjistit, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití, důkladně si přečíst a porozumět všem pokynům, varováním a bezpečnostním opatřením uvedeným v tomto návodu k použití, přijmout veškerá přiměřená opatření k zajištění bezpečného používání a převzít veškerá rizika a odpovědnost v souvislosti s nákupem, držením a používáním značkovače NxWerks.

Společnost Cleverware nenese žádnou odpovědnost ani nepřebírá žádné závazky vůči kupujícímu nebo jakékoli třetí straně za jakékoliv zvláštní, nekompenzační, následné, nepřímé, náhodné, zákonné nebo jiné škody, včetně, ale bez omezení, trestních škod, ušlého zisku, ztracených příležitostí, konsorcia nebo jiných ztrát či újmy, bez ohledu na formu žaloby, a to i v případě, že vyplývají ze smlouvy, nedbalosti, zákonné nebo obecné právní odpovědnosti nebo jinak, známé nebo neznámé, i když je lze předvídat nebo byly o nich výslovně informovány.

Tento závazek se vztahuje na jakoukoli částku vyšší než cena, kterou kupující zaplatil společnosti Cleverware za výrobek, pokud nejsou způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním společnosti.

Výše uvedená omezení platí v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy, i když podstatný účel jakýchkoli omezených opravných prostředků nebyl splněn.

Pokud kupující nesouhlasí s tímto převzetím rizika, může zakoupené výrobky vrátit v původním obalu, nepoužité a v původním stavu do 14 dnů od zakoupení.

NxWerks

PRECISION

FINSKO (VÝZKUM A VÝVOJ)

Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki, Finsko

LITVA

Palangos g. 5-327 Vilnius, 01117 Vilnius m. sav.,

Litva

Telefon: +370 525 95201

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Florida: 429 Lenox Ave, Miami Beach, FL 33139, USA

Telefon: +1 (786) 796 1345

New York: 26, Broadway, New York, NY 10004

Telefon: +1 (646) 932 2630

E-mailsales@nxwerks.eu

NxWerks PRECISION



WWW.NXWERKS.EU